

APRENDIZAJE ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL



Operación de equipos pesados
Antucoya | 21/03/2026



ID 497625

CAEX perdió el control y quedó atravesado en la rampa

Un CAEX descendía por una rampa a una velocidad superior a la permitida. Durante la maniobra de frenado, la operadora perdió el control del equipo y comenzó a patinar. En ese momento, una camioneta de topografía transitaba en sentido ascendente por el mismo lugar y cruzó instantes antes de que el camión quedara atravesado en la pista, evitando resultar involucrada. No hubo personas lesionadas.

Seguridad y Sustentabilidad

¿Por qué ocurrió?

- 1 El maestro guía entregó indicaciones fuera del estándar de operación a la operadora en entrenamiento.
- 2 El CAEX se operó sin utilizar el freno de retardo durante el descenso por la rampa.
- 3 El CAEX se desplazó a una velocidad superior a la permitida.
- 4 La operador aplicó el 100% del freno de pedal al perder el control del equipo.

¿Cómo evitar la repetición?

- ✓ Transitar por debajo de la velocidad máxima permitida.
- ✓ Utilizar el freno de retardo al descender por las rampas.
- ✓ Operar los equipos de acuerdo con las normas de conducción establecidas en el plan de tránsito.

Con lo mejor de  alcanzamos lo mejor de nosotros