

APRENDIZAJE ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL



Trabajos en altura
Nueva Centinela/Fluor Salfa | 16/11/2025

ID 461505



Canastillo se desplazó y golpeó a trabajador

Una vez finalizado el torque de los pernos en el edificio de hidrociclones, utilizando un alza hombre, el operador del equipo procedió a retirar el canastillo. Al intentar retroceder para salir, el equipo quedó enganchado. Durante la maniobra para liberarlo, el canastillo se desplazó y provocó la caída del operador en su interior, quien resultó con golpes en el brazo izquierdo y en la parte superior de la cabeza.

Seguridad y Sustentabilidad



¿Por qué ocurrió?

- 1 El operador no advirtió que el brazo del equipo se enganchó con una columna de la estructura al salir de la posición de trabajo.
- 2 El operador desbloqueó el equipo desde los mandos ubicados en la consola del canastillo.
- 3 El operador del manlift avanzó a la siguiente posición sin respetar la secuencia de trabajo establecida.

¿Cómo evitar la repetición?

Operadores:

- ✓ Respetar la secuencia de trabajo definida para las tareas.
- ✓ Mantener bloqueados los equipos y realizar la maniobra de desbloqueo únicamente con los mandos superiores.

Supervisores:

- ✓ Detener cualquier tarea que se ejecute fuera de la planificación inicial y realizar la evaluación de riesgos.
- ✓ Aplicar el protocolo de emergencia definido en caso de bloqueo de las funciones del equipo.

Con lo mejor de  alcanzamos lo mejor de nosotros